



CUBIERTA INICIAL



CUBIERTA INICIAL
+
CUBIERTA COMPLEMENTARIA

KIT CUBIERTA MULTIPROPÓSITO - MODULO INICIAL

- 12 Panel Térmico PP60 x 12mts
- 3 Columnas Altas W 200x15 3.15m
- 3 Columnas Bajas W 200x15 2.75m
- 4 Vigas W 200x15 5.15m
- 4 Tensor longitudinal planchuela $2\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{16}$ "
- 24 Patas Anclaje Columna
- 14 Anclajes de vigas a columnas
- 4 Soportes de refuerzos transversales 60x25
- 24 Varillas roscadas $\frac{3}{4}$ " de 0.5m
- 24 Tuercas de $\frac{3}{4}$ "
- 24 Arandelas planas $\frac{3}{4}$ "
- 84 Bulón $\frac{1}{2}$ " x 1.5" Grado 5.5
- 84 Tuerca $\frac{1}{2}$ "
- 168 Arandela Plana $\frac{1}{2}$ "
- 13 Clips Altos
- 10 Clips Bajos
- 89 Autoperforantes 14x1
- 36 Autoperforantes 14x4
- 312 Autoperforantes 12x1
- 13 rollos de cinta Cubre cupertina x 10m
- 24m Banda Acústica
- 24 plegados frente panel
- 1 perfil macho de 12m
- 1 perfil hembra 12m

12 Panel Térmico PP60 x 12mts

- 2 Columnas Altas W 200x15 3.15m
- 2 Columnas Bajas W 200x15 2.75m
- 4 Vigas W 200x15 5.15m
- 4 Tensor longitudinal planchuela $2\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{16}$ "
- 16 Patas Anclaje Columna
- 14 Anclajes de vigas a columnas
- 2 Soportes de refuerzos transversales 60x25

KIT CUBIERTA MULTIPROPÓSITO - MODULO COMPLEMENTARIO

- 16 Varillas roscadas $\frac{3}{4}$ " de 0.5m
- 16 Tuercas de $\frac{3}{4}$ "
- 16 Arandelas planas $\frac{3}{4}$ "
- 72 Bulón $\frac{1}{2}$ " x 1.5" Grado 5.5
- 72 Tuerca $\frac{1}{2}$ "
- 144 Arandela Plana $\frac{1}{2}$ "
- 13 Clips Altos
- 10 Clips Bajos
- 89 Autoperforantes 14x1
- 36 Autoperforantes 14x4
- 312 Autoperforantes 12x1
- 13 rollos de cinta Cubre cupertina x 10m
- 24m Banda Acústica
- 24 plegados frente panel
- 1 perfil macho de 12m
- 1 perfil hembra 12m

HERRAMIENTAS ACONSEJADAS

Cinta métrica.

Taladro con mecha de 28mm para perforar cemento.


- Anclaje Químico.
- Plomada.
- Llaves fijas para ajustar tuercas.
- Atornillador con boca hexagonal y control de
- torque para autoperforantes.
- Sampi, elevador o manitou y posiblemente andamios.

KIT INICIAL

- Estructura: U\$S 3140.45 Paneles: U\$S 4392.00
- Total: U\$S 7532.45 / 57.59 U\$S/m²
- KIT COMPLEMENTARIO Estructura: U\$S 2671.97
- Paneles: U\$S 4392.00
- Total: U\$S 7063.97 8 54.01 U\$S/m²

SE ENTREGAN INSTRUCTIVOS DE MONTAJE

- SE ENTREGA EN PUERTA DE FABRICA
- OPCIONAL, AIREADOR PARA VENTILACION, PARA CUBIERTA AVICOLA.





PROYECTO:

CUBIERTA MULTIPROPÓ\$ITO

DETALLES:

Detalles

OBSERVACIONES:

Observaciones


REALIZÓ:


D.I. G. Isasmendi


ESCALA: 1:100

FECHA: 6/5/2025

PLANO/HOJA: M 00











PROYECTO:

CUBIERTA MULTIPROPÓSITO

DETALLES:

Detalles

OBSERVACIONES:

Observaciones


REALIZÓ:


D.I. G. Isasmendi


ESCALA: 1:100

FECHA: 6/5/2025

PLANO/HOJA: M 02










CUBIERTA MULTIPROPÓSITO

En caso de preferir tapacantos de panel, ver colocación en

M 05





PROYECTO:

CUBIERTA MULTIPROPÓSITO

DETALLES:

OBSERVACIONES:

Módulo Inicial y Complementario. Se colocan los triángulos de EPS para terminación según instructivo 7.1.

REALIZÓ:

D.I. G. Isasmendi

ESCALA: 1:75


FECHA: 6/5/2025

PLANO/HOJA: M 06

1 1.MANIPULACION PANELES DE GRAN LONGITUD















Para cargar o descargar los paneles, se utilizan dos sampis al unísono, que izarán los packs de paneles,

7.MONTAJE COLUMNA W 100x200 Nurpanel diseñó Kits con estructuras que llevan este perfil W 100x200, para

la colocación de columnas estructurales con planchuela posicionadora.







1- Se marcan los puntos de placa posicionadora sobre la platea y sobre los puntos marcados, se perfora la platea para colocar las varillas roscadas.



2- Las varillas roscadas se fijan con químico.




3- Se arma la base de la columna con las L perforadas en las perforaciones de la base del perfil con bulones, arandelas y tuercas.



4- Se colocan las tuercas con árandelas a/ las varillas roscadas de la platea.



5- Para fijarla a la platea, se verifica que la columna esté a plomo. Se pueden colocar arandelas debajo de las L para conseguir la perpendicularidad exacta.




6- Se ajusta firmemente las tuercas para que quede la columna fijada.

34.COLOCACION DE PANELES DE CUBIERTA



CLIPS DE UNION ESTANCA 2 PIEZAS QUE HACEN DE UNIÓN ENTRE LA VIGA DE APOYO Y LA UNIÓN DE PANELES DE CUBIERTA





36.PLEGADOS FRONTALES DE PANEL (TAPA CANTOS)



Con la cubierta colocada completa, en el frente, por sobre el telgopor se coloca un tapacantos. El mismo se presenta en perfiles de 3mts. y debe cortarse


con forma, como se ve en la imagen. recto en el valle, recto vertical en el hueco de unión de machimbre. Se colocan con sus alas entre la chapa y el telgopor.






3 8.COLOCACIÓN DE CUPERTINA LATERAL O CUBIERTA.





4 1.COLOCACION y USO DE BANDA ACUSTICA






7 1.EPS - Aislantes térmicos TRIANGULOS y PLACAS

NURPANEL Tecnología para la construcción


Nurpanel acompaña sus armados sellando espacios con placas o triángulos de EPS para mantener los espacios sin variación de temperatura.



1- Triángulo de EPS



2- Placa de EPS



3- Colocación de la Placa de EPS por encima del panel de cerramiento y por debajo de la cenefa de cubierta.



4- Los triángulos se colocan en posición vertical u horizontal, según sea la necesidad. siempre entre la viga y el panel.

Se adhieren a la superficie con Sellador Acrílico pintable. Se calcula un pomo de sellador cada 7 triángulos.