

CADA KIT INCLUYE:

- 6 paneles de 10m. (60 metros lineales)
- 1 machimbre hembra de 10m
- 1 machimbre macho de 10m
- 2 Columnas Perfil 100x200x3.2mm: 3122mm
- 2 Columnas Perfil 100x200x3.2mm: 2745mm
- 2 Vigas Perfil 100x200x3.2mm: 5150mm
- Refuerzos Estructurales.
- Placa perforada para marcar la platea.
 - 4 U: 1945mm
- -- 2 planchuelas 2"x1/8": 5460mm
- Apoyos de viga y estructura
- -- 4 apoyos de viga
- -- 4 apoyos para planchuela
- -- 2 tapas para columna baja
- Bulonería
- -- 16 varillas roscadas de 1" x 250mm
- -- 16 tuercas 1" y 16 arandelas de 1"
- -- 12 bulones con tuerca y doble arandela de 1/2"
- -- 4 bulones con tuerca y arandela 3/4"
- -- 104 Autoperforantes 14x1 para apoyos
- -- 14 Clips altos
- -- 16 Clips bajos
- -- 144 Autoperforantes 14x1 para clips
- -- 60 Autoperforantes 12x1 para cupertina
- -- 8 Autoperforantes 12x1 para refuerzo U.
- Bandas acústicas adhesivas x 10m
- Cinta de Aluminio adhesiva 7 rollos de 10m
- Planos de Montaje
- Se entrega en puerta de fábrica.

VALOR KIT

ESTRUCTURA: 2407.50 U\$S 60 m LINEALES DE PANELES: 1830.00 u\$s

4237.50 u\$s se calcula 61.80 U\$S x m2

HERRAMIENTAS ACONSEJADAS


Cinta métrica.

Taladro con mecha de 28mm para perforar cemento. Anclaje Químico.

Plomada.

Llaves fijas para ajustar tuercas.


Atornillador con boca hexagonal y control de torque para autoperforantes.



NURPANEL

Tecnología para la construcción

KIT TINGLADO





PROYECTO:

KIT TINGLADO

DETALLES:

Detalles

OBSERVACIONES:

Marcar los extremos sobre la platea, y utilizar la plantilla para marcar el lugar donde se colocarán las varillas roscadas con anclaje químico.

REALIZÓ:


D.i. G. ISASMENDI

ESCALA: 1:30

FECHA: 5/14/2025


PLANO/HOJA: M 00







columnas, lo mismo que las bases anguladas y los omegas superiores (los mas bajos no, se colocarán junto a la planchuela). Luego, se montarán las 4 columnas a plomo, cuidando de colocarlas en pares, asegurando las tuercas en las bases y que los apoyos para las vigas apunten hacia adentro y los omegas para conectar la planchuela estén hacia afuera.

Luego de colocar la planchuela de soporte en el omega superior, se lleva la planchuela hasta la columna opuesta y ahí se coloca el otro omega.





dejando por sobre la platea 50mm, separadas 280mm.



los paneles.

ha colocado la banda acústica, con autoperforantes al

apoyo que hay en la columna. En la viga que va en las

columnas mas bajas, se colocan los clips para atornillar

5- Se siguen montando paneles hasta el final de la viga, colocando los clips. Al último panel se le coloca el machimbre acorde. Y en este último, al igual que en el primero, se colocan los perfiles U de soporte, en ángulo entre el panel y la columna.

Por encima de la cubierta, se coloca la cinta de aluminio adhesiva en los machimbres y encima de esta cinta, se coloca la cupertina, con autoperforantes 12x1,



PROYECTO:

KIT TINGLADO

DETALLES:

Ver Instructivo:

- 1.1-Manipulación de Paneles.
- 2.5-Montaje de columna con químico.
- 3.4-Montaje de paneles de cubierta.
- 4.1-Banda Acústica.

OBSERVACIONES:

Observaciones


REALIZÓ:


D.i. G. ISASMENDI


ESCALA: 1:75

FECHA: 5/14/2025

PLANO/HOJA: M 01








1 1.MANIPULACION PANELES DE GRAN LONGITUD















Para cargar o descargar los paneles, se utilizan dos sampis al unísono, que izarán los packs de paneles,

7.MONTAJE COLUMNA W 100x200 Nurpanel diseñó Kits con estructuras que llevan este perfil W 100x200, para

la colocación de columnas estructurales con planchuela posicionadora.







1- Se marcan los puntos de placa posicionadora sobre la platea y sobre los puntos marcados, se perfora la platea para colocar las varillas roscadas.



2- Las varillas roscadas se fijan con químico.




3- Se arma la base de la columna con las L perforadas en las perforaciones de la base del perfil con bulones, arandelas y tuercas.



4- Se colocan las tuercas con árandelas a/ las varillas roscadas de la platea.



5- Para fijarla a la platea, se verifica que la columna esté a plomo. Se pueden colocar arandelas debajo de las L para conseguir la perpendicularidad exacta.




6- Se ajusta firmemente las tuercas para que quede la columna fijada.

34.COLOCACION DE PANELES DE CUBIERTA



CLIPS DE UNION ESTANCA 2 PIEZAS QUE HACEN DE UNIÓN ENTRE LA VIGA DE APOYO Y LA UNIÓN DE PANELES DE CUBIERTA





36.PLEGADOS FRONTALES DE PANEL (TAPA CANTOS)



Con la cubierta colocada completa, en el frente, por sobre el telgopor se coloca un tapacantos. El mismo se presenta en perfiles de 3mts. y debe cortarse


con forma, como se ve en la imagen. recto en el valle, recto vertical en el hueco de unión de machimbre. Se colocan con sus alas entre la chapa y el telgopor.






3 8.COLOCACIÓN DE CUPERTINA LATERAL O CUBIERTA.





4 1.COLOCACION y USO DE BANDA ACUSTICA





7 1.EPS - Aislantes térmicos TRIANGULOS y PLACAS

NURPANEL Tecnología para la construcción


Nurpanel acompaña sus armados sellando espacios con placas o triángulos de EPS para mantener los espacios sin variación de temperatura.




1- Triángulo de EPS



2- Placa de EPS



3- Colocación de la Plaça de EPS por encima del panel de cerramiento y por debajo de la cenefa de cubierta.



4- Los triángulos se colocan en posición vertical u horizontal, según sea la necesidad. siempre entre la viga y el panel.

Se adhieren a la superficie con Sellador Acrílico pintable. Se calcula un pomo de sellador cada 7 triángulos.